

FORMULARIO DE BAJA GRHORQ-0100

TIPO DE EQUIPO	AÑO	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PATENTE	HORAS	PESO OPER.	ADITAMENTOS
PORTAC-0033	2014	TEREX CRANES	TFC 45HC	177577	N/A	31.906	45 TON	N/A
Fotografías adjuntas		¿Cuántas?	4					

ITEM	INSPECCION	OBSERVACIONES
EXTINTOR	SI - NO	NO
PINTURA	0 - 100%	25%
CARROCERÍA	0 - 100%	35%
ESPEJOS	0 - 100%	25%
VIDRIOS	0 - 100%	35%
ASIENTOS	SI - NO	SI
BATERÍA	SI - NO	NO
ESTADO DE CABINA	0 - 100%	25%
FUGAS ACEITE	SI - NO	SI
FUGAS DE PETROLEO	SI - NO	NO
FUGAS MANGUERAS	SI - NO	SI
RADIADOR	0 - 100%	25%
VENTILADOR,ASPAS	0 - 100%	35%
ENFRIADOR	0 - 100%	25%
TUBO DE ESCAPE	0 - 100%	45%
NEUMÁTICOS DELANTEROS	0 - 100%	25%
NEUMÁTICOS TRASEROS	0 - 100%	25%
PLUMA	0 - 100%	35%
JUEGO PASADORES (especificar)	0 - 100%	45%
HOJA/BALDE /Bueno/Malo/Regular	0 - 100%	N/A
DIENTES	0 - 100%	N/A
RODADOS	SI - NO	N/A
SEGMENTOS	SI - NO	N/A
ESLABONES	SI - NO	N/A
CANTONERAS	SI - NO	N/A
CUCHILLAS	SI - NO	N/A
PUNTA RIPPER	0 - 100%	N/A
CANILLERAS	0 - 100%	N/A
EJES /CRUCETAS /CARDAN	0 - 100%	45%
MOTOR	0 - 100%	45%
TRANSMISIÓN	0 - 100%	40%
FRENOS	0 - 100%	55%
INSTRUMENTOS	SI - NO	40%
INTERRUPTORES	SI - NO	40%
BOCINA	SI - NO	NO
ALARMA RETROCESO	SI - NO	SI
HORÓMETRO	SI - NO	NO
LUCES	SI - NO	SI
RUIDOS EXTRAÑOS	SI - NO	SI
VIBRACIÓN / GOLPES	SI - NO	SI
FACILIDAD DE OPERACIÓN	SI - NO	NO
TODAS LAS FUNCIONES	SI - NO	NO
TERCERA FUNCION HIDRAULICA	SI - NO	NO
NEUMATICOS (MEDIDAS)		1800R25
CAPACIDAD BALDE (M3)		N/A
AIRE ACONDICIONADO	0 - 100%	0%

Observaciones

EQUIPO PRESENTA DESGASTES VARIOS EN SU ESTRUCTURA, GOLPES Y DAÑOS POR LOS AÑOS DE UTILIZACION, MOTOR Y TRANSMISION CON DESGASTE POR LOS AÑOS Y HORAS DE UTILIZACION, SISTEMA HIDRAULCIO CON FILTRACIONES EN DISINTNOS COMPONENTES COMO EN LA M400 Y L90. PLUMA Y SPREADER CON DESGASTE Y GOLPES. SISTEMA DE RODADO CON DESGASTE EN SUS NEUMATICOS, LO CUAL DEJA FUERA DE SERVICIO POR LOS DAÑOS Y DESGASTE, CILINDRO DE DIRECCION CON FILTRACIONES Y DAÑOS EN SUS SELLOS, EQUIPO SOBRE SUS HORAS Y AÑOS DE UTILIZACION SEGUN VIDA UTIL DE LA EMPRESA, EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE ESTANDAR CONSIDERADNO ESTANDARES ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA. EQUIPO DEBE SER DADO DE BAJA