

FORMULARIO DE BAJA

TIPO DE EQUIPO	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PATENTE	HORAS	POTENCIA	PESO OPER.	ADITAMENTOS
Cargador Frontal	Komatsu	WA200-6	71218	CXKF57	4.701	128 HP	9715 Kg	Balde
Fotografías adjuntas		¿Cuántas?	4					

ITEM	INSPECCION	OBSERVACIONES
EXTINTOR	SI - NO	NO
PINTURA	0 - 100%	60%
CARROCERÍA	0 - 100%	70% / visagras de puertas acceso motor agripadas y quebradas
ESPEJOS	0 - 100%	100%
VIDRIOS	0 - 100%	80% / laterales con grieta
ASIENTOS	SI - NO	90%
BATERÍA	SI - NO	SI
ESTADO DE CABINA	0 - 100%	70%
FUGAS ACEITE	SI - NO	SI, mínimas fugas
FUGAS DE PETROLEO	SI - NO	NO
FUGAS MANGUERAS	SI - NO	NO
RADIADOR	0 - 100%	80% / celdas en regular condicion
VENTILADOR,ASPAS	0 - 100%	100%
ENFRIADOR	0 - 100%	80% enfriador sistema hidraulico
TUBO DE ESCAPE	0 - 100%	80%
NEUMÁTICOS DELANTEROS	0 - 100%	90%
NEUMÁTICOS TRASEROS	0 - 100%	90%
PLUMA	0 - 100%	90%
JUEGO PASADORES (especificar)	0 - 100%	100%
HOJA/BALDE /Bueno/Malo/Regular	0 - 100%	90%
DIENTES	0 - 100%	No aplica
RODADOS	SI - NO	No aplica
SEGMENTOS	SI - NO	No aplica
ESLABONES	SI - NO	No aplica
CANTONERAS	SI - NO	No aplica
CUCHILLAS	SI - NO	80%
PUNTA RIPPER	0 - 100%	No aplica
CANILLERAS	0 - 100%	No aplica
EJES /CRUCETAS /CARDAN	0 - 100%	100%
MOTOR	0 - 100%	100%
TRANSMISIÓN	0 - 100%	100%
FRENOS	0 - 100%	100%
INSTRUMENTOS	SI - NO	80%
INTERRUPTORES	SI - NO	80%
BOCINA	SI - NO	SI
ALARMA RETROCESO	SI - NO	SI
HORÓMETRO	SI - NO	SI
LUCES	SI - NO	SI
RUIDOS EXTRAÑOS	SI - NO	NO
VIBRACIÓN / GOLFES	SI - NO	NO
FACILIDAD DE OPERACIÓN	SI - NO	SI
TODAS LAS FUNCIONES	SI - NO	SI
TERCERA FUNCION HIDRAULICA	SI - NO	SI
NEUMATICOS (MEDIDAS)		17,5 R25
CAPACIDAD BALDE (M3)		2,0 M3
AIRE ACONDICIONADO	0 - 100%	90%

Observaciones

Equipo actualmente operativo sin operación, con detalles esteticos, leves golpes, y problemas de fuerza subida levante con carga.