

FORMULARIO DE BAJA

TIPO DE EQUIPO	AÑO	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PATENTE	HORAS	PESO OPER.	ADITAMENTOS
RAMPLA-0075	1997	AJAX	CH405HUT	N61	N/A		40 TON	
Fotografías adjuntas		¿Cuántas?	4					

ITEM	INSPECCION	OBSERVACIONES
EXTINTOR	SI - NO	NO
PINTURA	0 - 100%	40%
CARROCERÍA	0 - 100%	40%
ESPEJOS	0 - 100%	N/A
VIDRIOS	0 - 100%	N/A
ASIENTOS	SI - NO	N/A
BATERÍA	SI - NO	N/A
ESTADO DE CABINA	0 - 100%	N/A
FUGAS ACEITE	SI - NO	N/A
FUGAS DE PETROLEO	SI - NO	N/A
FUGAS MANGUERAS	SI - NO	N/A
RADIADOR	0 - 100%	N/A
VENTILADOR,ASPAS	0 - 100%	N/A
ENFRIADOR	0 - 100%	N/A
TUBO DE ESCAPE	0 - 100%	N/A
NEUMÁTICOS DELANTEROS	0 - 100%	50%
NEUMÁTICOS TRASEROS	0 - 100%	50%
PLUMA	0 - 100%	N/A
JUEGO PASADORES (especificar)	0 - 100%	50%
HOJA/BALDE /Bueno/Malo/Regular	0 - 100%	N/A
DIENTES	0 - 100%	N/A
RODADOS	SI - NO	N/A
SEGMENTOS	SI - NO	N/A
ESLABONES	SI - NO	N/A
CANTONERAS	SI - NO	N/A
CUCHILLAS	SI - NO	N/A
PUNTA RIPPER	0 - 100%	N/A
CANILLERAS	0 - 100%	N/A
EJES /CRUCETAS /CARDAN	0 - 100%	N/A
MOTOR	0 - 100%	N/A
TRANSMISIÓN	0 - 100%	N/A
FRENOS	0 - 100%	N/A
INSTRUMENTOS	SI - NO	N/A
INTERRUPTORES	SI - NO	N/A
BOCINA	SI - NO	N/A
ALARMA RETROCESO	SI - NO	N/A
HORÓMETRO	SI - NO	N/A
LUCES	SI - NO	SI
RUIDOS EXTRAÑOS	SI - NO	NO
VIBRACIÓN / GOLPES	SI - NO	SI
FACILIDAD DE OPERACIÓN	SI - NO	SI
TODAS LAS FUNCIONES	SI - NO	SI
TERCERA FUNCION HIDRAULICA	SI - NO	SI
NEUMATICOS (MEDIDAS)		11R R22,5
CAPACIDAD BALDE (M3)		N/A
AIRE ACONDICIONADO	0 - 100%	N/A

Observaciones	SE OBSERVAN FISURAS, DETERIORO POR VIDA UTIL, OXIDACION EN LA MAYORIA DEL CHASIS, PAQUETE DE RESORTES, ENTRE OTROS
---------------	--