

## FORMULARIO DE BAJA RS-0031

TIPO DE EQUIPO	AÑO	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PATENTE	HORAS	PESO OPER.	ADITAMENTOS	
PORTAC	2014	TEREX CRANES	TFC 45HC	177575	GVPW-66	26.678	45	N/A	
Fotografías adjuntas		¿Cuántas?	5						

ITEM	INSPECCION	OBSERVACIONES
EXTINTOR	SI - NO	NO
PINTURA	0 - 100%	35%
CARROCERÍA	0 - 100%	35%
ESPEJOS	0 - 100%	30%
VIDRIOS	0 - 100%	35%
ASIENTOS	SI - NO	SI
BATERÍA	SI - NO	SI
ESTADO DE CABINA	0 - 100%	40%
FUGAS ACEITE	SI - NO	SI
FUGAS DE PETROLEO	SI - NO	NO
FUGAS MANGUERAS	SI - NO	SI
RADIADOR	0 - 100%	40%
VENTILADOR,ASPAS	0 - 100%	45%
ENFRIADOR	0 - 100%	30%
TUBO DE ESCAPE	0 - 100%	35%
NEUMÁTICOS DELANTEROS	0 - 100%	35%
NEUMÁTICOS TRASEROS	0 - 100%	35%
PLUMA	0 - 100%	40%
JUEGO PASADORES (especificar)	0 - 100%	40%
HOJA/BALDE /Bueno/Malo/Regular	0 - 100%	N/A
DIENTES	0 - 100%	N/A
RODADOS	SI - NO	N/A
SEGMENTOS	SI - NO	N/A
ESLABONES	SI - NO	N/A
CANTONERAS	SI - NO	N/A
CUCHILLAS	SI - NO	N/A
PUNTA RIPPER	0 - 100%	N/A
CANILLERAS	0 - 100%	N/A
EJES /CRUCETAS /CARDAN	0 - 100%	45%
MOTOR	0 - 100%	40%
TRANSMISIÓN	0 - 100%	40%
FRENOS	0 - 100%	45%
INSTRUMENTOS	SI - NO	20%
INTERRUPTORES	SI - NO	10%
BOCINA	SI - NO	SI
ALARMA RETROCESO	SI - NO	SI
HORÓMETRO	SI - NO	NO
LUCES	SI - NO	SI
RUIDOS EXTRAÑOS	SI - NO	SI
VIBRACIÓN / GOLPES	SI - NO	SI
FACILIDAD DE OPERACIÓN	SI - NO	NO
TODAS LAS FUNCIONES	SI - NO	NO
TERCERA FUNCION HIDRAULICA	SI - NO	NO
NEUMATICOS (MEDIDAS)		1800R25
CAPACIDAD BALDE (M3)		N/A
AIRE ACONDICIONADO	0 - 100%	20%

Observaciones

EQUIPO CON DESGASTES GENERALES EN SISTEMA DE MOTOR, TRANSMISION, EJE DE DIRECCION, SPREADER, PLUMA, BOOM, FUGAS VARIAS EN DISTINTOS SISTEMAS.  
EQUIPO CON DESGASTE EN SU ESTRUCTURA EN GENERAL, OXIDO Y GOLPES POR SU UTILIZACION, SE ENCUENTRA FUERA DE SU VIDA UTIL CONSIDERANDO AMBOS  
PARAMETROS DE CONTROL, POLITICA DE RENOVACION Y DEPRECIACION DE EQUIPOS. EQUIPO SE DEBE DAR DE BAJA